


CE 标志可由制造商自己印制和使用。但其尺寸、比例、和印制必须符合如下要求：

CE 标志的比例图案如下：



1. 如果 CE 标志被缩小或者放大，上图中的比例必须遵守（注意：C 和 E 之间的距离也要遵守比例）；
2. C 和 E 高度要一致。而且高度必须大于或等于 5mm；
3. 严禁在产品上加贴有可能被第三方误以为是 CE 标志的其它标志。只有在 CE 标志的可见性和清晰度不被降低的前提下，任何其它标志才可以加贴于产品或者数据板上。
4. CE 标志可加贴于产品铭牌上，如若不可以行，可加贴于产品操作手册、产品包装上。